




Signaturforklaring:



Koordinater i UTM-32

Fundamenter fjernet til ca 120 under nuværende terrænkote.

Fundamenter i syd-gavl er ikke fjernet af hensyn til exist. byggepladsvej til igangværende byggeplads.

Registrering opdateret i forlængelse af overdragelse.
Rev.dato: 2017-08-24
JSJ