

Den 11. oktober 2005

Rapport nr.: 05304

Resultatet af undersøgelsen

af 1 prøver vand modtaget den 3. okt. 2005
fra RAMBØLL, Bredevej 2, 2830 Virum

Sagsnr. 05.18121 Ørestad Syd
Under mærke: B 1 - Prøvepumpning

Prøvetagning: ved rekvirenten (MLB) 2005-10-03 kl. 14.30

B1 = I4C-G023K
B2 = I4C-G025K
B3 = I4C-G024K

Der fandtes:

	<u>Udledning</u> <u>Hovedgrøft</u> <u>Vestamager</u>	<u>Metode</u>
Klorid, Cl ⁻ mg/l	4300	DS10304, s _T =1%
Total nitrogen, N mg/l	6,8	DS242+230, s _T =5%
Ammonium-nitrogen, NH ₄ ⁺ -N mg/l	5,4	SM418B, s _T =3%
Total fosfor, P mg/l	0,03	DS292, s _T =5%
Jern, Fe mg/l	3,0	DS225, s _T =4%
Ilt, O ₂ mg/l	6,4	DS2205, s _T =5%

Måleusikkerhed er opgivet som Total fejl, s_T